

# Comment faire clignoter un voyant d'interface NIC pour l'identifier?

La commande **ethtool** permet de faire clignoter le voyant d'une carte réseau pour l'identifier.

cela fera clignoter le lien lumineux pendant deux minutes:

```
ethtool -p eth0 120
```

ou

```
ethtool --identify eth0
```

From:

<http://www.ouarte.garden/> - **dwndoc**

Permanent link:

<http://www.ouarte.garden/doku.php?id=howto:identify-network-interface>

Last update: **2025/02/19 10:59**

